

きらめき

発行
東北情報インフラユニオン
仙台市若林区新寺一丁目2番7号
TEL: 022-297-5196
FAX: 022-297-5198
発行責任者: 村上 良智
編集責任者: 齊藤 慎也

インフラ東北 『安全衛生統一行動』を実施します



インフラ東北は、「安全労働はすべてに優先する」との基本認識のもと、情報労連や通建連合方針を踏まえ、「安全で安心して働ける職場の確保」を目指し取り組みを実施しております。しかし、全国的に過去に発生した事故と同種の人身事故が断続的に発生し、東北管内においても10月以降に連続して人身事故が発生する危機的状況となっております。そのような状況にあることから、「決めたことは守り、私たちの職場からは絶対に事故を発生させない」との意識啓発を目的としたインフラ東北独自の「安全衛生統一行動」を実施することとしました。

取組内容

- ①各職場の朝礼等に注意喚起を実施
 - ・セーフティニュース「きらめき」による注意喚起
 - ・安全啓蒙グッズ（BOX ティッシュ）の配布
- ②現場パトロールの実施
 - ・労使合同による対話を重視したパトロール

実施期間

- ① 各職場での注意喚起
2023年11月30日（木）または12月1日（金）
- ② 現場パトロール
2023年11月30日（木）～12月31日（日）

安全啓蒙グッズ



取り組み期間中には組合役員が現地に伺い、現場作業員の方々との対話を重視したパトロールを実施します。安全労働に繋げるべく、現場の声を聴き取りさせて頂きますので、ぜひ忌憚のないご意見をお聞かせください。

今後は冬期間に入り作業環境の悪化に加え、年末・年度末の繁忙時期を迎えます。決して慌てることなく、現場環境を踏まえた安全作業に努めて頂くとともに、これまで発生した事故等を決して「対岸の火事」と捉えることなく、再発防止策を再確認し「私達の職場からは絶対に事故は発生させない」との意識をより強く持ち、『近道行動・不安全行動の排除』『基本動作・作業手順の徹底』をお願いします。

笑顔で帰ろう!!
LET'S GO HOME WITH A SMILE!!



2023 年度上期に全国で発生した事故概要をまとめましたので、KY 実施時に班員の皆様と共有を行う等、同種の事故防止に向けご活用願います。

<2023 年度の人身事故発生状況（2023 年 4 月～2023 年 9 月）>

No	発生日	発生場所	事故の型	発 生 事 由
1	4月5日	山形県	転倒	故障修理作業中の設備点検のため、引込柱にある SD 端子函の状況を見ようとして、近隣の塀(1.5m)に登り、塀から飛び降りた際に左足踵を負傷
2	4月10日	兵庫県	墜落・転落	光開通工事においてバケット部から降りる際、荷台ステップを踏み外し転落
3	4月21日	愛媛県	墜落・転落	光開通工事において昇柱作業中、自営柱（CP 柱）が地際から約 4m の位置で折損し、電柱に宙づり状態となって、電柱付近のフェンスに体を衝突
4	6月2日	福岡県	転倒	地中化工事における引込管路工事において、民地で施工していたバックホウ（停止中）の一部に、歩道を自転車通行中の第三者が接触し転倒
5	6月2日	北海道	飛び込まれ	撤去作業中に、通行していた一般車両が交通誘導員の制止に従わず、作業エリア内の防護車両へ衝突。防護車両に乗りしていた交通規制作業員が負傷
6	6月5日	長野県	接触	建柱に伴い試掘をしている際に擁壁が出てきたため、コンクリート破砕用ブレーカで破砕中、先端のピックが右足に接触
7	6月19日	山口県	切れ・こすれ	エンジンカッターで電柱切断作業中、バランスを崩し転倒した際に左腕にエンジンカッターが接触
8	6月22日	茨城県	転倒	開通工事作業後、作業者が高所作業車のバケット部から降りようとした際に、ステップ部で足を滑らせ転倒
9	7月4日	青森県	飛来・落下	機器撤去工程において、撤去するエンジンをバックホウで吊り上げ、作業員がポリタンクに手を添えながら残留油の抜き取り作業をしていたところ、バックホウのフォークからエンジンが外れ落下。その後、エンジンが瓦礫の上を横滑りし、左足甲部がエンジンと瓦礫の隙間に挟まれた
10	7月8日	大阪府	飛来・落下	ビル新築工事において、仮設手摺材を 4 階へクレーンにて揚重中に、手摺材が脱落し、2 階のバルコニー構築中であった被災者 A の腰に接触したのち、構築中のバルコニーに跳ね返り、2 階バルコニー作業中の被災者 B の腰に接触
11	7月11日	山形県	切れ・こすれ	被災者ともう 1 名が中継函下に入り、床下補強作業のためグラインダー使用による作業を実施した際にグラインダーをはじかれ自分の太腿に接触させ裂傷
12	7月12日	茨城県	飛び込まれ	歩道にいた交通誘導員が、縁石を乗り越えてきた加害車両に接触された
13	7月14日	東京都	転倒	天井空調吹出口の結露水を床面よりモップにて拭き取り作業中、反対方向に振り向いた際に床の段差でバランスを崩し転倒
14	7月26日	東京都	転倒	NTT ビル内での光ケーブル敷設施工において垂直ラックに光ケーブルをほう縛する作業を行うため、梯子に上りフックを子桁にかけるため重心を右に移した際、梯子が揺らぎ転落し負傷 (一人で作業を行い、梯子を支える補助者がいなかった)
15	8月1日	長野県	切れ・こすれ	電柱撤去工事において、鋼管柱の地際をグラインダーで切断する際に刃先が跳ね施工者へ接触
16	8月21日	岩手県	挟まれ 巻き込まれ	太陽光発電所の杭沈下改修工事において、新設杭建込前の杭先端部砕石転圧作業中（砕石を重機にて突き固める作業）、被災者がバックホーの手元操作盤で前進操作をした際、自身の右足をバックホーのキャタピラーにて踏まれた
17	8月27日	沖縄県	その他	故障修理作業中、バケットに三点支持にて昇る際にバランスを崩し右手が滑り掴めず、バケット車左後部にある昇降用の手すりを持っていた左手を支点にからだ回転し、左肩に負荷がかかり負傷
18	8月30日	徳島県	激突	工事完了後に、ベルブロック操作棒を片付けるため、地面から持ち上げた際に、第三者が乗った自転車と衝突（自転車の横転はなし）、右目を負傷させた
19	9月28日	千葉県	接触	ENG 架台構築作業において、仮設山留め用のシートパイルを施工する機材（オーガー用ケーシング）の組立作業中、機材の隙間を修正するために動かしたところ、接合部を固定する治具が外れて飛び出してしまい、作業員の左ひじ・左ひざへ接触した。
20	9月29日	福井県	感電	アナログ回線（2 回線）の開通工事で引込柱（自営柱）に昇柱し、地下屋外線とケーブル心線の接続作業を終えて降りる際、自営柱に設置されている監視カメラに挟まったワークポジショニングロープ（本ロープ）を持ち上げ外そうと上体を起こしたところ高圧電力線に右肩が接近し感電した。