

きらめき

発行
東北情報インフラユニオン
仙台市若林区新寺一丁目2番7号
TEL: 022-297-5196
FAX: 022-297-5198
発行責任者: 村上 良智
編集責任者: 吉野 康平

インフラ東北

『安全衛生統一行動』を実施します!



インフラ東北は、「安全労働はすべてに優先する」との基本認識のもと、情報労連や通建連合方針を踏まえ、「安全で安心して働ける職場の確保」を目指し取り組みを実施しております。しかし、全国的に過去に発生した事故と同種の人身事故が断続的に発生し、7月には徳島県で交通誘導員が誘導中に崖から転落して死亡するという痛ましい重大人身事故が発生しています。そのような状況にあることから、「決めたことは守り、私たちの職場からは絶対に事故を発生させない」との意識啓発を目的としたインフラ東北独自の「安全衛生統一行動」を実施することとしました。

取組内容

- ①各職場の朝礼等に注意喚起を実施
 - ・セーフティニュース「きらめき」による注意喚起
 - ・安全啓蒙グッズ（3色ボールペン）の配布
- ②現場パトロールの実施
 - ・労使合同による対話型を重視したパトロール

実施期間

- ① 各職場での注意喚起
2024年11月29日（金）
- ② 現場パトロール
2024年11月29日（金）～12月31日（火）

安全啓蒙グッズ



取り組み期間中には組合役員が現地に伺い、現場作業員の方々との対話を重視したパトロールを実施します。安全労働に繋げるべく、日々の困りごと等々現場の声をお聞かせください。

今後は冬期間に入り作業環境の悪化に加え、年末・年度末の繁忙時期を迎えます。作業場所毎での危険予知の実施、交通誘導員との連携や安全施策の実施に努めて頂き、これまで発生した事故等を決して「対岸の火事」と捉えることなく、再発防止策を再確認し「私達の職場からは絶対に事故は発生させない」との意識をより強く持ち、『近道行動・不安全行動の排除』『基本動作・作業手順の徹底』『元請との連絡体制確立』をお願いします。

笑顔で帰ろう!!

LET'S GO HOME WITH A SMILE!!



2024 年度に全国で発生した事故概要をまとめましたので、KY 実施時に班員の皆様と共有を行う等、同種の事故防止に向けご活用願います。

<2024 年度の事故発生状況（2024 年 4 月～2024 年 11 月）>

No	発生日	発生場所	事故の型	発生事由
1	4月4日	愛知県	墜落・転落	電力引込柱の更改工事に伴い、受電引込配管構築のため仮設足場を組み立て度、工具落下防止ネットを取付けようと仮設足場を移動中に落下し負傷
2	4月24日	埼玉県	飛び込まれ	吊り線更改のため、先着し作業しているバケット車の前方に後着のバケット車を駐車し、保安柵設置準備をしていたところ、走行してきたトラックが先着バケット車に接触。その衝撃で押し出された先着バケット車と後着バケット車の間に挟まれて被災
3	5月16日	長崎県	転倒	引込線に巻き付いていたカズラを除去後、隣家のカーポート上のカズラを除去中に脚立から転倒
4	6月20日	愛知県	墜落・転落	橋梁添架管路点検中において、ドローンの操縦中、後退した際に、背後にあった水路（高さ 1.5m）に転落し負傷
5	6月19日	茨城県	転倒	光回線開通工事において、自転車にて走行してきた女性が、交通誘導員の再三の制止を振り切った後、作業個所近傍の側溝の段差に接触し転倒
6	7月9日	大阪府	挟まれ 巻き込まれ	屋上にて撤去予定の空調制御盤を仮置きする際に、盤と床面の間に右手中指が挟まれた
7	7月17日	徳島県	墜落・転落	舗装復旧工事において、交通誘導員がトラックをバック誘導中に崖から転落し死亡
8	7月31日	千葉県	挟まれ 巻き込まれ	敷板を設置しアウトリガーを張出し始めたところ、左前方の敷板の位置修正が必要と思った被災者が咄嗟に駆けより左足で板の位置を修正しようとしたところ、敷板とアウトリガーの間に足が挟まり負傷
9	7月31日	兵庫県	挟まれ 巻き込まれ	AC保守の保全作業における特引ケーブル撤去作業後に共同溝 CCBOX の蓋を閉めようとして指を挟まれ、指先を負傷
10	8月22日	千葉県	動作の反動 無理な操作	移動式クレーン機能付きバックホウにて大型土嚢吊上げ後、左旋回時にバックホウがバランスを崩し横転した際に運転者が負傷
11	8月30日	鹿児島県	墜落・転落	台風 10 号被災による電源及び伝送路調査を実施する際に、電柱番号の写真撮影のため巻きついた蔓を剪定しよう近づいたところ、草で覆われていた側溝に気付かず草むらで隠れていた側溝に転落し、右手親指を負傷
12	9月19日	福岡県	墜落・転落	足場組立作業において、足場コーナー部の落下防止棚骨組みを設置しようと、5 段目から 6 段目へ手摺を掴んで昇ろうとして約 10m の高さから墜落。一度敷地外周フェンスにぶつかり、その後歩道へ落下
13	9月20日	宮崎県	墜落・転落	台風 10 号による土砂崩れ箇所のメタルケーブル復旧工事において、既設ケーブルがガードレールに引っかかっており、シメラーを使用して張力を緩めようとした際に足が滑って斜面から滑落し負傷
14	10月2日	岐阜県	交通事故	MMS 搭載車両での架空構造物点検中に、運転者がよそ見をしてしまい、電柱および民家外壁に衝突、運転者ならびに助手席に同乗していた作業員が負傷
15	10月3日	愛知県	挟まれ 巻き込まれ	第一種圧力容器性能検査時、検査終了後の熱交換器組立復旧作業中に作業員がボルト締め付けに利用していたハンマーで誤って左手中指を叩き骨折
16	10月8日	群馬県	転倒	高所作業車バケット部に移るため車両左側面のステップを昇り始めたところ、雨で濡れていたステップで足を滑らせ地面に着地した際に右足かかとを骨折
17	10月15日	福島県	転倒	穴建車への電柱積み込み作業時に荷留め器のワイヤーが切れ、反動で荷台から転倒し負傷
18	10月31日	福岡県	転倒	残置引込線を撤去するため、当該設備を歩いて確認中に草むらにある側溝に脚を取られ転倒し負傷
19	11月11日	神名川県	接触	光ドロップ新設作業にて光ドロップを保持しながらバケット車で高所作業を開始したところ、光ドロップが緩み垂れ下がった際にバイクが通過し垂れ下がった光ドロップに引っ掛かり負傷
20	11月11日	北海道	墜落・転落	バケット車が使用できない場所で故障修理に伴う伐採を梯子作業にて行ったが、伐採終了後梯子から降りる際にバランスを崩し転落